

**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**

Literal a) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
<b>PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO</b>				
1	NO APLICA			
3				
<b>PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO</b>				
4	Dirección de Obras Públicas	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO CANTONAL	Mantenimiento y ampliación de redes de agua con feberia pvc de diferentes diámetros e instalación de acometidas.	Los 432 abonados, del servicio de Agua Poble, disponiendo de ést servicio durante todo el año 2017
5	Dirección de Obras Públicas	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO CANTONAL	La comunidad goza de mejores condicione de vida y salubridad	Los 432 beneficiarios, disponiendo de ést servicio ininterrumpidamente durante todo el 2017
6	Dirección de Obras Públicas	GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN	La comunidad goza de mejores condicione ambientales.	780 familias beneficiadas de éste servicio durante todo el 2017
9	Desarrollo físico e infraestructura	CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO CUBIERTO, GRADERIOS Y VEREDAS EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE DEL CENTRO PARROQUAL DE WAKAMBEIS.	Trabajos en ejecución	Trabajos realizado en un 30%
10	Desarrollo físico e infraestructura	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO CUBIERTO, GRADERIOS Y VEREDAS EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE DEL CENTRO PARROQUAL DE WAKAMBEIS.	Trabajos en ejecución	Trabajos realizado en un 30%
13	Desarrollo físico e infraestructura	REPARACIÓN CAMINO DE HERRADURA MARBELLA A CARRIZALES, DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO LA MARBELLA ABS: 0+00.00 hasta ABS: 0+200.00	Trabajo concluido	Obra ejecutada al 100%
14	Desarrollo físico e infraestructura	REPARACIÓN CAMINO DE HERRADURA Y PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO YANGUZA PASO A FINCAS DE YANGUZA ALTO.	Trabajo concluido	Obra ejecutada al 100%
15	Desarrollo físico e infraestructura	REPARACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA 27 DE NOVIEMBRE	Trabajos en ejecución	Trabajos realizado en un 70%
16	Desarrollo físico e infraestructura	REPARACIÓN DEL PUENTE PEATONAL BARRIO NORTE SOBRE EL RIO PAN DE AZÚCAR, ENTRE LAS CALLES LUIS MARIA MALDONADO Y HERMINIO ALVAREZ	Trabajo concluido	Obra ejecutada al 100%
17	Desarrollo físico e infraestructura	REPARACIÓN Y ADECUACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SIETE IGLESIAS.	Trabajo concluido	Obra ejecutada al 100%
18	Desarrollo físico e infraestructura	ADECUACIONES DE RED DE CONDUCCIÓN, TANQUE ROMPE PRESIÓN Y TANQUE DE RESERVA 10M3 DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD 27 DE NOVIEMBRE	Trabajos en ejecución	Trabajos realizado en un 40%
19	Desarrollo físico e infraestructura	ADECUACIÓN DE VEREDAS EN LA COMUNIDAD 27 DE NOVIEMBRE JUNTO AL ESPACIO CUBIERTO; ABS 0+000.00 HASTA ABS: 0+070.00.	Trabajos en ejecución	Trabajos realizado en un 50%
20	Desarrollo físico e infraestructura	MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y LASTRADO DE VÍAS EN EL AREA RURAL DEL CANTÓN SAN JUAN BOSCO	Trabajos en ejecución	Contrato legalizado
21	Desarrollo físico e infraestructura	AMPLIACIÓN DE LA CUBIERTA METÁLICA DE LA ESCUELA JUAN PIO MONTUFAR EN EL CENTRO PARROQUIAL DE PANANZA	Trabajos en ejecución	Obra ejecutada al 90%
22	Desarrollo físico e infraestructura	REPARACIÓN DE VEREDAS FRENTE AL PARQUE CENTRAL EN SANTA ROSA DE PANANZA	Trabajos en ejecución	Obra ejecutada al 90%
23	Desarrollo físico e infraestructura	REPARACIÓN CAMINO DE HERRADURA MEDIANTE EMPALIZADO Y DESBANQUE EN EL SECTOR CARRIZALES ABS: 0+200.00 HASTA ABS: 0+400.00	Trabajos en ejecución	Obra ejecutada al 70%
24	Desarrollo físico e infraestructura	REPARACIÓN DE VEREDAS EN LA AV. AUGUSTO ABAD JUNTO AL MARGEN DEL RIO PANA DE AZÚCAR EN EL CENTRO CANTONAL	Trabajos en ejecución	Obra ejecutada al 60%
25	Desarrollo físico e infraestructura	REPARACIÓN DE VEREDAS EN LA AV. AUGUSTO ABAD Y CALLE ABRAHAN MOLINA A CONTINUACIÓN DEL PARQUE DE LA CDLA. MOLINA EN EL CENTRO CANTONAL.	Trabajos en ejecución	Obra ejecutada al 60%
<b>PROCESOS DESCONCENTRADOS</b>				
	NO APLICA			
	NO APLICA			
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)				<a href="#">NO APLICA</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			04 de junio del 2018	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):			DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):			ING. FREDDY PELAÉZ RUIZ	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			<a href="mailto:freddy_pr86@hotmail.com">freddy_pr86@hotmail.com</a>	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(07) 3042106	