

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP				
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos				
No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO				
1	NO APLICA			
2				
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO				
3	Dirección de Obras Públicas	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO CANTONAL	Mantenimiento y ampliación de redes de agua con tubería pvc de diferentes diámetros e instalación de acometidas.	Los 437 abonados, del servicio de Agua Poble, disponiendo de éste servicio.
4	Dirección de Obras Públicas	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO CANTONAL	La comunidad goza de mejores condiciones de vida y salubridad	Los 435 beneficiarios, disponiendo de éste servicio ininterrumpidamente.
5	Dirección de Obras Públicas	GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN	La comunidad goza de mejores condiciones ambientales y de salud	780 familias beneficiadas de éste servicio.
6	Dirección de Obras Públicas	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN PARA MITIGAR EL DESALZAMIENTO Y ASENTAMIENTO DE SUELOS, EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO PAN DE AZÚCAR, EN LA PROLONGACIÓN DE CALLE FELIX PINTADO, EN LA CALLE HERMINIO ALVAREZ ENTRE EMILIO PELÁEZ Y JOSÉ MARIA VERA DEL CENTRO CANTONAL.	Obra en ejecución	Trabajos realizado en un 15 %
7	Dirección de Obras Públicas	REPARACIÓN DE LA PISTA AEREA DE LA COMUNIDAD DE NUNPATKAIM	Obra concluida	Trabajos realizado en un 100 %
8	Dirección de Obras Públicas	REPARACIÓN DEL CAMINO DE HERRADURA NUNPATKAIM- UNKUSH; DESDE EL RIO SAMIKIN HASTA EL PUENTE SOBRE EL RIO COANGOS PASO A UNCHUSH.	Obra concluida	Trabajos realizado en un 100 %
9	Dirección de Obras Públicas	REPARACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO TACHANK PASO A LAS COMUNIDADES DE NUNPATKAIM, UNCHUSH Y KUNKUK	Obra concluida	Trabajos realizado en un 100 %
10	Dirección de Obras Públicas	REPARACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA NUNPATKAIM, MEDIANTE EMPALIZADO DESDE EL RIO TUCHAN HASTA EL RIO PATIN	Obra concluida	Trabajos realizado en un 100 %
11	Dirección de Obras Públicas	REPARACION DEL CAMINO DE HERRADURA EN EL SECTOR YANGUZA; DESDE EL RIO YANGUZA HASTA EL SECTOR YANGUZA ALTO	Obra concluida	Trabajos realizado en un 100 %
12	Dirección de Obras Públicas	REPARACIÓN DE VEREDAS EN LA MANUEL PEÑARANDA Y ANSELMO MACAS, MARGEN IZQUIERDO EN LA PARROQUIA PANANZA.	Obra concluida	Trabajos realizado en un 100 %
13	Dirección de Obras Públicas	ADECUACIÓN DE VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE LA 27 DE NOVIEMBRE EN LA CALLE MIGUEL SAMANIEGO	Obra concluida	Trabajos realizado en un 100 %
14	Dirección de Obras Públicas	REPARACIÓN DE VEREDAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SHARUP Y TRONCAL AMAZÓNICA	Obra concluida	Trabajos realizado en un 100 %
15	Dirección de Obras Públicas	REPARACIÓN DEL CAMINO DE HERRADURA SECTOR EL PAXI; DESDE EL RIO PAXI HASTA EL SECTOR OSO RANCHO	Obra concluida	Trabajos realizado en un 100 %
16	Dirección de Obras Públicas	REPARACIÓN DE VEREDAS EN LA 24 DE NOVIEMBRE, ENTRE JOSÉ MANUEL VERA Y HUMBERTO BRITO EN EL CENTRO PARROQUIA DE PANANZA	Obra en ejecución	Trabajos realizado en un 80 %
17	Dirección de Obras Públicas	REPARACIÓN DEL CAMINO DE HERRADURA WAPIS - SAN PEDRO DE APONDIOS; DESDE LA QUEBRADA WAPIS HASTA LA LOMA EL MIRADOR	Obra en ejecución	Trabajos realizado en un 80 %
18	Dirección de Obras Públicas	REPARACIÓN DE LAS VEREDAS EN LA CALLE MANUEL PEÑARANDA Y RICARDO CABRERA EN EL CENTRO PARROQUIAL DE PANANZA	Obra en ejecución	Trabajos realizado en un 80 %
19	Dirección de Obras Públicas	ADECUACIONES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIANITA	Obra en ejecución	Trabajos realizado en un 80 %
20	Dirección de Obras Públicas	REPARACIÓN DE VEREDAS EN LA AV. 30 DE JUNIO Y JULIO ESTRELLA EN EL CENTRO CANTONAL	Obra en ejecución	Trabajos realizado en un 80 %
21	Dirección de Obras Públicas	REPARACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PANANZA EN EL SECTOR MIRADOR EN LA PARROQUIA PANANZA,	Obra en ejecución	Trabajos realizado en un 40 %
22	Dirección de Obras Públicas	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE BANDERAS	Obra en ejecución	Trabajos realizado en un 15 %
23	Dirección de Obras Públicas	REPARACIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE ROSA MALDONADO, ENTRE LAS CALLES BENJAMIN MALDONADO Y 11 DE FEBRERO, CENTRO CANTONAL	Obra en ejecución	Trabajos realizado en un 5 %
24	Dirección de Obras Públicas	REPARACIÓN DE VEREDA EN LA AV. AGUSTO ABAD Y ABRAHAM CABRERA EN EL CENTRO CANTONAL	Obra en ejecución	Trabajos realizado en un 80 %
25	Dirección de Obras Públicas	REPARACIÓN DE VEREDAS EN LA TRONCAL AMAZÓNICA Y CALLE P. BLAS RE EN EL CENTRO CANTONAL	Obra en ejecución	Trabajos realizado en un 80 %
26	Dirección de Obras Públicas	ADECUACIÓN DE VEREDAS EN LA CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DE, JUNTO A LA CASA COMUNAL.	Obra en ejecución	Trabajos realizado en un 80 %
27	Dirección de Obras Públicas	REPARACIÓN DE VEREDAS EN LA TRONCAL AMAZÓNICA Y CALLE 3 BN-O EN EL CENTRO CANTONAL	Obra en ejecución	Trabajos realizado en un 80 %
28	Dirección de Obras Públicas	REPARACIÓN D VEREDAS EN LA CALLE B ENTRE LA CALLE 1 EN LA COMUNIDAD DE SHARUP.	Obra en ejecución	Trabajos realizado en un 40 %
29	Dirección de Obras Públicas	ADECUACIÓN DE VEREDAS EN LA CALLE JUAN PIO ACCESO A LA COMUNIDAD 27 DE NOVIEMBRE	Obra en ejecución	Trabajos realizado en un 80 %
30	Dirección de Obras Públicas	REPARACIÓN DE VEREDAS EN LA COMUNIDAD 27 DE NOVIEMBRE EN LA CALLE JOEL DUMANCEL	Obra en ejecución	Trabajos realizado en un 80 %
31	Dirección de Obras Públicas	ALQUILER DE UNA RETROEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL ÁREA RURAL DEL CANTÓN SAN JUAN BOSCO	Obra en ejecución	Trabajos realizado en un 40 %
32	Dirección de Obras Públicas	ADECUACIÓN DE VEREDAS EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD SAN LUIS, JUNTO A LOS BAÑOS PÚBLICOS	Obra en ejecución	Trabajos realizado en un 25 %
33	Dirección de Obras Públicas	REPARACIÓN DE LAS VEREDAS EN LA CALLE 24 DE NOVIEMBRE FRENTE A LA UNIDAD EDUCATIVA PIOMONTUFAR PARROQUIA DE PANANZA	Obra en ejecución	Trabajos realizado en un 70 %
34	Dirección de Obras Públicas	REPARACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO ZAMORA PASO A WAPIS	Obra en ejecución	Trabajos realizado en un 15 %
35	Dirección de Obras Públicas	TRASLADO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA TARABITA SOBRE EL RIO ZAMORA PASO AL CENTRO PARROQUIAL DE SAN CARLOS DE LIMÓN	Obra en ejecución	Trabajos realizado en un 40 %
36	Dirección de Obras Públicas	REPARACION DE LAS VEREDAS EN LAS CALLES ÁNGEL CÓRDOVA ENTRE HUMBERTO LÓPEZ Y MANUEL MORALES EN LA COMUNIDAD DE KALAGLAS	Obra en ejecución	Trabajos realizado en un 50 %
37	Dirección de Obras Públicas	REPARACIÓN DEL CAMINO DE HERRADURA EN EL SECTOR YANGUZA DESDE LA FINCA FAMILIA GÓMEZ HASTA YAMGUZA BAJO	Obra en ejecución	Trabajos realizado en un 20 %
PROCESOS DESCONCENTRADOS				
	NO APLICA			
	NO APLICA			
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)				NO APLICA
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			03 de abril del 2019	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a):			DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):			ING. FREDDY PELÁEZ RUIZ	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA			fredky_pr86@hotmail.com	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA			(07) 3042106	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Líteral a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO				
1	NO APLICA			
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO				
2	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fortalecer los mecanismos de interacción participativa entre las entidades gubernamentales: públicas, seccionales; privadas y la ciudadanía	Áreas verdes del Cantón	Producir 3000 plantas ornamentales y 500 plantas maderables en el año 2019
3	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	Contribuir el Buen Vivir de las familias rurales, fomentando la agricultura, ganadería y acuicultura, logrando la soberanía alimentaria y el incremento de los ingresos de los productores.	Seguridad Alimentaria.	Conformar 3 asociaciones más de hecho en el año 2019
PROCESOS DESCONCENTRADOS				
6	NO APLICA			
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA				
7	NO APLICA			
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)				<u>NO APLICA</u>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		04 de Abril de 2019		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):		SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):		ING. MAURO ESTEBAN JUELA PALOMEQUE		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		ambientalsjb2014@hotmail.com		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		2 707003 ext. 106		

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO				
	NO APLICA			
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO				
1	DIRECCION DE PLANIFICACION	Potenciar la construcción y mantenimiento de espacios públicos urbanos y rurales libres de contaminación, y el mejoramiento de la calidad del hábitat.	m2	MANTENIMIENTO DE FACHADAS, GRADERÍOS Y ÁREAS INFERIORES EN EL COLISEO MUNICIPAL
2	DIRECCION DE PLANIFICACION	Potenciar la construcción y mantenimiento de espacios públicos urbanos y rurales libres de contaminación, y el mejoramiento de la calidad del hábitat.	m2	ADECUACIONES DE CUNETAS Y CERRAMIENTO EN LA UNIDAD EDUCATIVA PROF. POLIVIO SAQUICELA
3	DIRECCION DE PLANIFICACION	Potenciar la construcción y mantenimiento de espacios públicos urbanos y rurales libres de contaminación, y el mejoramiento de la calidad del hábitat.	m2	ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DRENES EN EL PARQUE DE KALAGLAS
PROCESOS DESCONCENTRADOS				
	NO APLICA			
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)				NO APLICA
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			02 de Abril del 2019	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):			DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACION	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):			ARQ. EDUARDO PIÑACELA.	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			eduardopinacela@hotmail.com	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(07) 2707-003 EXT - 121	